

CICLO DE LICENCIATURA EN SEGURIDAD E HIGIENE FUNDACIÓN Y REMEDACION

Autor: Cruz Juan Manuel

Tutora: Luciana Gonzalez

Marco Legal

Ley 19.587

Seguridad e higiene

Decreto

351/79

Decreto 911/96

Industria de la Construcción

Resolucion

295/03

Ergonomia



Resolucion 51/79

Programa de seguridad

A photograph of a construction site in a rocky, mountainous area. In the foreground, a large red drilling rig is positioned on a rocky slope. To its right, a yellow generator is visible with the text "Atlas Copco RENTAL" on its side. Several workers in white protective suits and blue hard hats are present. The background shows a wide valley with a river and distant mountains under a hazy sky. The text "FUNDAACIONES ESPECIALES" is overlaid in the center of the image.


FUNDAACIONES
ESPECIALES

Ubicación Geográfica



Represa











Estudios geológicos año 2007





Estudios geológicos año 2018 -2019



25

KatoCopter

TECHNICAL SUPPORT
Division Argalar
TEL: 842016 460772



Perforación

PELIGROS

*Proyección de fragmentos

*Aprisionamientos de extremidades

*Ruidos elevados

*Incendio



Perforación

PELIGROS

*Poca iluminacion

* Encandilamiento

*Aplastamiento

Espacio Confinado

Area que no se encuentra diseñada para una ocupación continua, que presentan restricciones de entrada y salida

***Condiciones ergonómicas**

***Riesgos mecánicos**

***Riesgos físicos**

***Atmósfera peligrosas**



Inyección

PELIGROS


*Polvo en suspensión

*Aplastamiento de extremidades

*Ruidos elevados

*Choque electrico





1 Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Identificador del producto

Nombre comercial: V-MAR 3

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso
No existen más datos relevantes disponibles.

Usos identificados desaconsejados. No existen más datos relevantes disponibles.

Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Razón social o nombre del proveedor:

GCP Applied Technologies
62 Whittemore Avenue
Cambridge, MA 02140
UNITED STATES
Tel:+1 617.876.1400 (24h)
Fax:+1 617.498.4311

Información adicional en la sección 16.

Área de información: email: msds.gcp@gcpat.com

Número de teléfono en caso de emergencia

RESTEC Argentina: +(54)-11-4301-0205
PROQUIMICA Brasil: 0800 - 118270
CITUC QUIMICO Chile: +(56)-2-247-3600
CISTEM ARP SUR Colombia: 01-800-51-1414
SETIQ Mexico: +(55)-5559-1588
SGS Peru: +51+1+5171900

2 Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sens. cut. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Elementos de la etiqueta

Elementos de las etiquetas del SAM

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).

Pictogramas de peligro



GHS07

Palabra de advertencia Atención

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona

Indicaciones de peligro

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

aditivos





Sector residuos

A wooden crate is shown in a construction or storage area. The crate is filled with several bags of cement. A white label is affixed to the front of the crate with the text "EXCLUSIVO BOLSAS DE CEMENTO ENFARDADAS". A red circular mark is visible on the right side of the crate. The background shows a concrete floor, a metal fence, and some construction materials.

**EXCLUSIVO
BOLSAS DE
CEMENTO
ENFARDADAS**

Impacto ambiental





Hipotermia



Limitar el sector





EPP



Conclusión

