




REGIMEN COMUN DEL INTERIOR

<i>Departameto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Padron</i>
--------------------	------------------	---------------

PAYSANDU		PAYSANDU		1357	
<i>Carpeta</i>	<i>Manzana</i>	<i>Area</i>			
		<i>Terreno</i>	<i>Construida</i>		
81	198	14.198	7485		



<i>Declaraciones Juradas Procesadas</i>	
<i>Fecha</i>	<i>Datos del Técnico</i>

<i>Nombre de calle</i>	<i>Puerta Bis</i>	<i>Dimensión</i>
		<i>Frente</i>
16S RIO NEGRO	0	156,45
39 ZORRILLA DE SAN MARTIN	0	89,70
18S SOLIS	0	159,15
37 DR. LUIS A. DE HERRERA	0	94,95

<i>Piso</i>	<i>U/O</i>	<i>Hab</i>	<i>Serv</i>	<i>Destino</i>	<i>Categ</i>	<i>Estado</i>	<i>Area</i>	<i>Tipo</i>	<i>Año</i>	<i>Año</i>	<i>Cubierta</i>
							<i>Edificada</i>	<i>Obra</i>	<i>Const</i>	<i>Rema</i>	
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	4,0	614	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	141	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	4,0	319	0	1906	0	2
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	81	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	3,0	43	0	1906	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	150	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	3,0	461	0	1906	0	2
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	3,0	120	0	1975	0	1



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO

Fecha: 02/09/16
Hora: 10:47:22
Pagina: 2

REGIMEN COMUN DEL INTERIOR

0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	194	0	1975	0	1
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	47	0	1906	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	70	0	1957	0	0
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	3,0	2291	0	1957	0	1
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	98	0	1957	0	1
0,0	0	0	0	4 COMERCIO	3,0	3,0	241	0	1906	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	46	0	1906	0	0
0,0	0	0	0	1 VIVIENDA	3,0	4,0	8	0	1906	0	0
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	4,0	514	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	4,0	319	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	4,0	384	0	1906	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	5,0	244	0	1906	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	135	0	1975	0	1
0,0	0	0	0	4 COMERCIO	3,0	3,0	139	15	1975	1906	2
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	16	0	1975	0	2
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	3,0	143	0	1975	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	4,0	4,0	34	0	1975	0	1
0,0	0	0	0	41 DEPOSITO	3,0	3,0	72	0	1975	0	0
0,0	0	0	0	1 VIVIENDA	3,0	3,0	14	0	1975	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	26	0	1975	0	0
0,0	0	0	0	1 VIVIENDA	3,0	3,0	11	0	1975	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	40	0	1975	0	1
0,0	0	0	0	4 COMERCIO	3,0	3,0	148	12	1975	1906	2
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	3	0	1975	0	1
0,0	0	0	0	4 COMERCIO	3,0	3,0	36	0	1975	0	2
0,0	0	0	0	1 VIVIENDA	3,0	3,0	3	0	1975	0	2
0,0	0	0	0	4 COMERCIO	3,0	3,0	104	0	1975	0	0
0,0	0	0	0	22 CUBIERTA,TECHADO,COB	3,0	3,0	36	0	1975	0	0
1,0	0	0	0	4 COMERCIO	3,0	3,0	140	0	1975	0	0

Categorías -> 1.0-Muy Buena 2.0- Buena 3.0-Mediana 4.0-Económica 5.0-Muy Económica

Estados de Conservación -> 1.0-Excelente 2.0-Bueno 3.0-Regular 4.0-Malo 5.0-Muy Malo

Tipos de Obra -> (0)-Original (11a17)-Reforma (21-28)-Paralizada más de 1 año (31-38)-Habitada sin terminar 40-a Construir 50-a Demoler

Cubierta -> 0-Losa o Bovedilla 1-Liviana s/cielorraso 2-Liviana c/cielorraso 3-Quincho s/cielorraso 4-Quincho c/cielorraso